

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond Viljandi vald Intsu küla

Objekti nimetus: Kõllu (57001:001:0890)

2. UURINGU TEGEMISE AEG

Uuringud ja välitööd antud objektile on teostatud ajavahemikus 05.aprill kuni 06.aprill 2017.a.

3. UURINGU TEOSTAJA

Mõõdistustöö teostas Lennelda OÜ reg.kood 12762465 kontakttelefon 5089284.

Uuringu eest vastutav isik: Heino Sadam

4. TELLIJAJA

Hr Anmar Pihlak

5. LÄHTEANDMED

Käesoleva töö mõõdistamiskäik tugineb GPS punktidele 18 ja 19. Koordinaadid L-EST'97 süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis.

6. GEODEETILISE SIDUMISE ANDMED

Mõõdistamiskäigu pikkus L – 616.957 m; käigus 6 punkti ja käigu suhteline sulgemisviga 1/30068.

7. ANDMETÖÖTLUS; MÕÕDISTUSSEADMED

Mõõdistamiseks on kasutatud elektrontahhümeetrit ZEISS Elta55R

joonemõõtmistäpsus on 3 mm +/- 3ppm; nurgamõõtmistäpsus 0,5-0,1 mmgon.

Andmed on töödeldud arvutiprogrammiga Geo97 – dwg formaadis.

8. KATASTRIPPIRID

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud uuringu käigus tuvastatud piirimärkide ja katastriplaanide alusel.

9. MATERJALIDE LOETELU

Tellijale ning kohalikule omavalitsusele on väljastatud digitaalselt vormistatud toimik.

aprill 2017

Koostas:

H.Sadam