

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond Viljandi vald Päre küla

Objekti nimetus: Suureristi tee 3 (62905:001:0990)

2. UURINGU TEGEMISE AEG

Uuringud antud objektil on teostatud ajavahemikus 13.veebruar kuni 14.veebruar 2017.a. Välitööd teostatud 13.veebruar 2017.a.

3. UURINGU TEOSTAJA

Möödistustöö teostas Lennelda OÜ reg.kood 12762465 kontakttelefon 5089284.

Uuringu eest vastutav isik: Heino Sadam

4. TELLIJAJA

Hr Silver Salupalu

5. LÄHTEANDMED

Käesoleva töö möödistamiskäik tugineb Viljandi maakonna RGTV punktidele 2909 ja 5368. Andmed saadud Maa-ameti geodeetiliste punktide andmebaasist. Koordinaadid L-EST`97 süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis.

6. GEODEETILISE SIDUMISE ANDMED

Möödistamiskäigu pikkus L – 1924.180 m; käigus 4 p ja käigu suhteline sulgemisviga 1/86063.

7. ANDMETÖÖTLUS; MÖÖDISTUSSEADMED

Möödistamiseks on kasutatud elektrontahhümeetrit ZEISS Elta55R

joonemöötmistäpsus on 3 mm +/- 3ppm; nurgamöötmistäpsus 0,5-0,1 mmgon.

Andmed on töödeldud arvutiprogrammiga Geo97 – dwg formaadis.

8. KATASTRIPPIRID

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud uuringu käigus tuvastatud piirimärkide ja katastriplaanide alusel.

9. MATERJALIDE LOETELU

Tellijale ning kohalikule omavalitsusele on väljastatud digitaalselt vormistatud toimik.

veebruar 2017

Koostas:

H.Sadam