

Seletuskiri

1. Üldandmed

Objekti asukoht: Viljandi maakond, Viljandi vald, Päre küla
Objekti nimetus: Mäeotsa tee 50
Töö liik: Ehitusjärgne kontrollmõõdistus
Töö täitmise aeg: juuli 2022
Töö täitja: Ingo Konts (Geodeet 5, ingokonts@gmail.com, 53427281)
(OÜ Geoterra MTR EEG000464, kutsetunn. 141503)

2. Tellija Ain Saarse

3. Lähteandmed

Geodeetilised lähtepunktid on rajatud Trimble R12 GNSS mõõtjaga.
Koordinaadid on L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

4. Kasutatud instrumendid:

Trimble SX10 1" robottahhümeeter, Trimble R12 GNSS mõõtja

5. Kasutatud tööd: -

6. Mõõdistamine:

Plaan on mõõtkavas 1:500. Mõõdistati integreeritud meetodiga kasutades sidumiseks GNSS mõõtjat ja mõõtmiseks tahhümeetrit.
Plaan koostati arvutis graafikaprogrammiga ZWCad2021. Plaan väljastatakse graafiliselt ja digitaalselt tellijale ja kohalikule omavalitsusele.

7. Tehnovõrgud:

Plaanile on kantud olemasolevad tehnovõrgud. Trasside asukohad näitas omanik.

OÜ Geoterra ei vastuta allmaatrasside omanike (haldajate) poolt väljastatud tehnovõrkude andmete (jooniste) asukoha õigsuse eest. Enne kaevetöid tuleb kindlasti trassid valdajate poolt ette näidata.

8. Piirid:

Plaanile on kantud katastriüksuste piirid ja andmed seisuga 01.01.2022, mis on saadud Maa-ameti ruumiandmeteteenuste büroost. (kihil „piir“ esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed).