

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond Viljandi vald Päre küla

Objekti nimetus: Suureristi tee 9 (62905:001:0110) katastriüksuse topo-geodeetiline mõõdistamine.

2. UURINGU TEGEMISE AEG

Uuringud ja välitööd antud objektil on teostatud 01.juulil 2019.a.

3. UURINGU TEOSTAJA

Mõõdistustöö teostas Lennelda OÜ reg.kood 12762465 kontakttelefon 5089284, EER000439. Uuringu eest vastutav spetsialist: Martin Sepp

4. TELLIJAJA

Hr Heiki Vahenurm

5. LÄHTEANDMED

Käesolev töö on teostatud L-EST`97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

6. GEODEETILISE TÖÖ SIDUMISE ANDMED

Mõõdistamiseks rajati mõõdistamispunktide süsteem, milleks kasutati kahesagedusliku reaalaja GPS seadet Trimble GPS Total Station 5700. Horisontaalne mõõdistamistäpsus reaalajas on 1 cm +/- 1 ppm. Vertikaalne mõõdistamistäpsus reaalajas on 2 cm +/- 2 ppm. Maksimaalne mõõtmiskaugus 40 km. Eraldi mõõdistamis- ja loodimiskäiku ei tehtud.

7. ANDMETÖÖTLUS; MÕÕDISTUSSEADMED

Mõõdistamiseks on kasutatud elektrontahhümeetrit ZEISS Elta55R

joonemõõtmistäpsus on 3 mm +/- 3ppm; nurgamõõtmistäpsus 0,5-0,1 mmgon.

Andmed on töödeldud arvutiprogrammiga Geo97 – dwg formaadis.

8. TEHNOVÕRGUD

Mõõdistataval alal paiknevad tehnovõrgud on kantud plaanile mõõdistamise käigus.

9. KATASTRIPPIRID

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud uuringu käigus tuvastatud piirimärkide ja katastriplaanide alusel.

10. MATERJALIDE LOETELU

Tellijale ning kohalikule omavalitsusele on väljastatud digitaalselt vormistatud toimik.

juuli: 2019

Koostas:

H.Sadam