

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond Viljandi vald Pinska küla

Objekti nimetus: Maiste (62904:001:0321) katastriüksuse osaline topo-geodeetiline mõõdistamine.

2. UURINGU TEGEMISE AEG

Uuringud ja välitööd antud objektil on teostatud ajavahemikus 21.veebruar kuni 23.veebruar 2017.a.

3. UURINGU TEOSTAJA

Mõõdistustöö teostas Lennelda OÜ reg.kood 12762465 kontakttelefon 5089284.

Uuringu eest vastutav isik: Heino Sadam

4. TELLIJAJA

Hr Taavo Kirs

5. LÄHTEANDMED

Käesoleva töö mõõdistamiskäik tugineb Viljandi maakonna RGTV punktidele 511 ja 510. Andmed saadud Maa-ameti geodeetiliste punktide andmebaasist. Koordinaadid L-EST'97 süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis.

6. GEODEETILISE SIDUMISE ANDMED

Mõõdistamiskäigu pikkus L – 986.941 m; käigus 4 p ja käigu suhteline sulgemisviga 1/69779.

7. ANDMETÖÖTLUS; MÕÕDISTUSSEADMED

Mõõdistamiseks on kasutatud elektrontahhümeetrit ZEISS Elta55R
joonemõõtmistäpsus on 3 mm +/- 3ppm; nurgamõõtmistäpsus 0,5-0,1 mmgon.
Andmed on töödeldud arvutiprogrammiga Geo97 – dwg formaadis.

8. KATASTRIPPIIRID

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud uuringu käigus tuvastatud piirimärkide ja katastriplaanide alusel.

9. MATERJALIDE LOETELU

Tellijale ning kohalikule omavalitsusele on väljastatud digitaalselt vormistatud toimik.

veebruar 2017

Koostas:

H.Sadam