

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond Viljandi vald Sinialliku küla

Objekti nimetus: Lohu (62904:002:0840) katastriüksuse osaline topo-geodeetiline mõõdistamine.

2. UURINGU TEGEMISE AEG

Uuringud ja välitööd antud objektil on teostatud 09.märtsil 2017.a.

3. UURINGU TEOSTAJA

Mõõdistustöö teostas Lennelda OÜ reg.kood 12762465 kontakttelefon 5089284.

Uuringu eest vastutav isik: Heino Sadam

4. TELLIJAJA

Hr Ilmar Lohu

5. LÄHTEANDMED

Käesoleva töö mõõdistamiskäik tugineb Viljandi maakonna RGTV punktidele 2939 ja 2940. Andmed saadud Maa-ameti geodeetiliste punktide andmebaasist. Koordinaadid L-EST`97 süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis.

6. GEODEETILISE SIDUMISE ANDMED

Mõõdistamiskäigu pikkus L – 1378.795 m; käigus 4 p ja käigu suhteline sulgemisviga 1/195042.

7. ANDMETÖÖTLUS; MÕÕDISTUSSEADMED

Mõõdistamiseks on kasutatud elektrontahhümeetrit ZEISS Elta55R

joonemõõtmistäpsus on 3 mm +/- 3ppm; nurgamõõtmistäpsus 0,5-0,1 mmgon.

Andmed on töödeldud arvutiprogrammiga Geo97 – dwg formaadis.

8. KATASTRIPPIRID

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud uuringu käigus tuvastatud piirimärkide ja katastriplaanide alusel.

9. MATERJALIDE LOETELU

Tellijale ning kohalikule omavalitsusele on väljastatud digitaalselt vormistatud toimik.

märts 2017

Koostas:

H.Sadam