

MAHASÕITUDE NIMEKIRI

Tabel nr: 2.1.1

Jrk. nr.	Asukoht PK		Tüüp	Oleva katte likvideeri- mine	Kasvupinnase koorimine		Mulle		Kruus- v killustikalus $h_{(keskm)}= 20\text{cm}$	Asfaltbet. kate AC 12 surf $h=6\text{cm}$	Peenarde kindlust.	Nõlvade haljastamine
					$h_{kesk}(m)= 0,4$		täidend	süvend			$h_{(kesk)}=6\text{cm}$	
	vasak	parem		m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²
Mnt 52; Viljandi - Rõngu km 0,1 - 5,2												
1	-	11+72	II	324	557	222,8	109	7	375	312	63	260
2	-	21+06	I	-	95	38	-	-	50	32	18	16
3	-	27+83	II	-	233	93,2	-	225	224	168	56	149
4	-	34+27	II	219	276	110,4	-	140	285	241	44	194
5	34+32	-	I	-	180	72	-	64	96	39	57	67
6	38+70	-	I	-	237	94,8	-	161	171	39	132	152
7	-	38+83	I	-	177	70,8	-	173	128	49	79	100
8	-	46+98	I	-	214	85,6	209	9	168	60	108	122
9	48+25	-	II	304	246	98,4	-	60	316	258	58	180
10	50+07	-	I	-	111	44,4	-	23	118	40	78	68
11	50+86	-	I	-	108	43,2	13	-	100	39	61	50
12	-	50+94	II	-	361	144,4	31	38	297	206	91	216
				847	2795	1118	362	900	2328	1483	845	1574
Spets nr				40101		30101	30402	30103	40501	43002	44501	90201