

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond Viljandi vald Taari küla

Objekti nimetus: Kirsi (89801:001:0560)

2. UURINGU TEGEMISE AEG

Uuringud ja välitööd antud objektile on teostatud 17.märts 2017.a.

3. UURINGU TEOSTAJA

Möödistustöö teostas Lenneld OÜ reg.kood 12762465 kontakttelefon 5089284.

Uuringu eest vastutav isik: Heino Sadam

4. TELLIJAJA

Hr Vjatseslav Ignatenko

5. LÄHTEANDMED

Käesoleva töö möödistamiskäik tugineb GPS punktidele 41 ja 42. Koordinaadid L-EST'97 süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis.

6. GEODEETILISE SIDUMISE ANDMED

Möödistamiskäigu pikkus L – 513.987 m; käigus 5 punkti ja käigu suhteline sulgemisviga 1/76585.

7. ANDMETÖÖTLUS; MÖÖDISTUSSEADMED

Möödistamiseks on kasutatud elektrontahhümeetrit ZEISS Elta55R

joonemöötmistäpsus on 3 mm +/- 3ppm; nurgamöötmistäpsus 0,5-0,1 mmgon.

Andmed on töödeldud arvutiprogrammiga Geo97 – dwg formaadis.

8. KATASTRIPPIRID

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud uuringu käigus tuvastatud piirimärkide ja katastriplaanide alusel.

9. MATERJALIDE LOETELU

Tellijale ning kohalikule omavalitsusele on väljastatud digitaalselt vormistatud toimik.

märts 2017

Koostas:

H.Sadam