



1. Ehitusettevõtja	Nr. 2
AS Merko Infra	2. Kuupäev: 29.11.2011
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla	

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 +3°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		1				
	Ehitustöölised		2				
	Kopp-laaduri juht		1				
6. MEHHAANIS- MID OBJEKTIL	CASE 695R; VERMEER D36x50; veoauto segusõlmega						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Paigaldatud De90 PE-joogiveetoru Keskuse puurkaevu territooriumil lõigul käänak...K1- 16 kõrvale (kogu pikkusega 40jm). Paigaldatud De90 PE-joogiveetoru punktist V1-2 mööda Uusna teed Viljandi suunas (kogu pikkusega 200jm).						
ALLTÖÖVÕTJAD							
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISI KUD, PROJEKTEERIIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	Puurimisprotokoll nr.141-2011 Puurimisprotokoll nr.142-2011						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							