

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

Töö nr 020-2016

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond Viljandi vald Vana-Võidu küla

Objekti nimetus: Nooruse (89201:001:0185); Tulika tee (89201:001:0183); Tulika tee L1 (89201:001:0184); Tulika põik (89201:001:0187); 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme (89201:001:0184); Tulika tee 1,2,3,4,5,6,7,8 (89201:001:0142-0149); Tulika tee 9,10,11,12,13,14,15,16,17 (89201:001:0151-0159); Tulika tee 18,19,20,21,22,23,24,25,26 (89201:001:0161-0169); Tulika tee 27,28,29,30,32 (89201:001:0171-0175); Tulika põik 1,2,3,4,6 (89201:001:0176-0180) katastriüksuste topo-geodeetiline mõõdistamine.

Töö tegija: Lennelda OÜ

Töö tellija: OÜ Change

Mõõdistamistööd on tehtud kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. augusti 1995.a. määrusega nr 303 kinnitatud "Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde tegemise kord" ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007 määrusega nr 70 "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord".

2. LÄHTEANDMED

Käesoleva töö mõõdistamiskäik tugineb GPS punktidele 11 ja 12.

Koordinaadid L-EST`97 süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis.

3. MÕÕDISTAMINE

Teostati tahhümeetiline mõõdistamine mõõtkavas 1:1000 u 1,22 ha.

Mõõdistusandmeid säilitatakse digitaalselt Lennelda OÜ arhiivis.

4. MUUD SELGITUSED

Piiriandmed on saadud Riigi Maa-ameti Maaregistri kaardilt ja katastriüksuse plaanilt.

Töö on väljastatud tellijale aruandesse köidetuna ja CD-l.

5. KASUTATUD INSTRUMENDID

Mõõdistamistöödel kasutati elektrontahhümeetrit Zeiss 55R.

mai 2016

Koostas:

H.Sadam