

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond Viljandi vald Vasara küla

Objekti nimetus: Ojakalda (89201:007:0591)

2. UURINGU TEGEMISE AEG

Uuringud antud objektil on teostatud ajavahemikus 09.jaanuar kuni 18.jaanuar 2017.a.

Välitööd teostatud 09.jaanuar kuni 13.jaanuar 2017.a.

3. UURINGU TEOSTAJA

Möödistustöö teostas Lennelda OÜ reg.kood 12762465 kontakttelefon 5089284.

Uuringu eest vastutav isik: Heino Sadam

4. TELLIJAJA

Hr Erlend Meister

5. LÄHTEANDMED

Käesoleva töö möödistamiskäik tugineb Viljandi maakonna RGTV punktidele 2914 ja 2915. Andmed saadud Maa-ameti geodeetiliste punktide andmebaasist. Koordinaadid L-EST`97 süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis.

6. GEODEETILISE SIDUMISE ANDMED

Möödistamiskäigu pikkus L – 3509.015 m; käigus 8 p ja käigu suhteline sulgemisviga 1/156951.

7. ANDMETÖÖTLUS; MÖÖDISTUSSEADMED

Möödistamiseks on kasutatud elektrontahhümeetrit ZEISS Elta55R

joonemöötmistäpsus on 3 mm +/- 3ppm; nurgamöötmistäpsus 0,5-0,1 mmgon.

Andmed on töödeldud arvutiprogrammiga Geo97 – dwg formaadis.

8. KATASTRIPPIRID

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud uuringu käigus tuvastatud piirimärkide ja katastriplaanide alusel.

9. MATERJALIDE LOETELU

Tellijale ning kohalikule omavalitsusele on väljastatud digitaalselt vormistatud toimik.

jaanuar 2017

Koostas:

H.Sadam